

## 重庆市第二轮第二批第三生态环境保护督察组群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表(第七批)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	南川电20241124001	南城街道松林山庄穿过桥洞的无名石材加工厂,噪声、粉尘大,问题存在一两年。	南川区南城街道	大气	经调查该问题属实。 经查,该石材加工厂实为简易加工工作坊,没有营业执照等生产经营手续,场地面积约270平方米,场地中有一台切割机和一台切边机,两台机具运行时产生的噪声和粉尘对周边环境有一定的影响。现场检查时该石材加工作坊未生产,切割机与切边机未运行。	属实	拆除生产设备,杜绝噪声和粉尘对周边环境的影响。	该石材加工作坊已拆除所有生产设备,不再进行加工生产。	已办结	无
2	南川电20241124003	楠竹山镇锅厂村1组有一个大型养鸡场(贺爽蛋鸡养殖场),离家只有十几米,异味大,夏季蚊虫多。从去年开始投诉一直没有解决好。	南川区楠竹山镇	畜禽养殖	经调查该问题部分属实。 经查,贺爽蛋鸡养殖场又名重庆市南川区博利家庭农场,位于南川区楠竹山镇锅厂村1组,该蛋鸡养殖场实际存栏蛋鸡16000只,楠竹山镇政府对其开展了日常检查巡查。现场核查时,发现该养殖场内有一定的粪污,正在用锯末发酵,散发的味道对周边环境有一定的影响,夏天时容易滋生苍蝇。针对养殖粪便,该养殖场利用异位发酵床对鸡粪全量处理,形成有机肥,供种植场生产有机蔬菜;通过围墙物理隔味。针对苍蝇问题,该养殖场通过撒灭蝇药杀灭苍蝇,同时对周边环境清理、打药、消毒,但消杀效果不佳。	部分属实	减少养殖场异味、苍蝇对周边环境的影响。	1.要求贺爽蛋鸡养殖场严格按照相关技术规范对畜禽粪污进行发酵,加强畜禽粪污的综合利用,定期处置养殖过程中产生的畜禽粪污,每月不少于1次,夏季高温时期每月不少于2次,防止异味扰民。 2.持续加强畜禽粪污蚊蝇消杀以及养殖场周边环境消毒,加大消杀频次,杜绝蚊蝇滋生扰民。立行立改,长期坚持。	已办结	无
3	南川电20241124004	央墅小区大门旁边有一个污水管网破裂,里面的污水一直在往河里流,前面投诉过没有解决。	南川区东城街道	生活污水	经调查该问题属实。 1.经查,央墅小区的生活污水经小区污水管网收集接入大门外的公共污水管网,现场查看时发现在央墅小区对面凤嘴江雨水沟入河口(未来新城雨水排口)泛白,有白色泡沫,该雨水涵管沟主要收集央墅片区及龙凤大道雨水。 2.2024年11月20日工业园区管委会巡查时已发现凤嘴江雨水沟入河口泛白,有白色泡沫的情况,并对央墅小区门口前的雨水管网和污水管网通过揭开盖的方式进行了排查,但未找到污水管网漏点,2024年11月22日,工业园区管委会委托四川首道环境工程有限公司重庆分公司对该地段污水管道通过CCTV机器人探测、QV潜望镜探测检测技术进行探查,探查发现污水管网淤积严重,无法全部探查本段管网内部情况,正式探查报告正在编制。2024年11月26日,工业园区管委会在雨水涵入河口取样送区监测站监测,该雨水涵出水的氨氮、总磷、总氮等指标均超过《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。根据监测结果分析及排查,初步预判污水管网存在堵塞、破损,生活污水渗入雨水涵沟,导致氨氮、总磷、总氮等指标超标。	属实	实施央墅小区门口地段雨水涵沟出水异常的应急收集处置措施,确保异常水体不进入外环境。 2.对央墅小区门口地段污水管道进行清淤,联系专业机构对本段管网进行结构性检测,尽快查出污水管道破损漏点。 3.根据检测结果制定施工方案,修复污水管道。 4.加大雨污管网巡查力度,及时发现并整治雨污混流问题,防止生活污水通过雨水排口进入外环境。	阶段 性办结	无	
4	南川电20241124005	南平镇嘉能矿业机械噪音大、扬尘大。	南川区南平镇	噪声、粉尘	经调查该问题部分属实。 1.经查,重庆嘉能矿业有限公司主要从事建筑材料制造,成品主要为石子、石粉,生产加工在密闭厂房进行。重庆嘉能矿业有限公司在生产过程中,会产生不同程度噪声。针对噪声问题,2024年11月20日,区生态环境监测站对该公司夜间生产厂界噪声进行了监测,并出具了监测报告,报告显示该公司夜间生产厂界噪声平均值符合排污许可证要求。 2.重庆嘉能矿业有限公司扬尘主要来自生产扬尘、道路扬尘和堆场扬尘。该公司加工生产在密闭厂房内进行,生产过程需对石子进行破碎,生产过程会产生粉尘,针对该情况,该公司在进出厂大门设置了喷淋、冲洗设施进行降尘。该公司运输车辆主要负责将矿山开采的石子运输至加工厂区进行后续处理,因公司厂区后大门弯道处坡度较大,车辆经过时存在一定的扬尘问题,针对该情况,该公司对相关路段开展了常态化的洒水、清扫作业。成品露天堆场利用篷布进行了覆盖,并建有三级沉淀池,堆场道路铺设了水稳层。	部分属实	确保重庆嘉能矿业有限公司噪声、扬尘问题得到进一步改善。	1.要求重庆嘉能矿业有限公司逐步转运堆放的石子石料,确保成品堆场只减不增,1年之内堆场高度降低一半,数量降低50%,2年内全部处置完毕,于2026年5月底前完成。 2.要求重庆嘉能矿业有限公司严格落实车辆进出场冲洗规范,同时增派洒水车进行洒水降尘。立行立改,长期坚持。	阶段 性办结	无

## 重庆市第二轮第二批第三生态环境保护督察组群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表(第八批)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	南川电20241125001	北固工业园区谷健食品加工厂:开了10多年,一直在违规排放工业废水,没有污水处理设施,都是直接排进马路旁的坑里,最后渗到地下水里,淤泥随处可见。	南川区西城街道	企业落实环保主体责任	举报内容共涉及2个问题。经调查,举报内容不属实。 1.经查,重庆谷健食品有限公司(以下简称谷健公司)成立于2014年12月9日,租用工业园区龙岩组团服装电子产业园一号楼二楼厂房,主要生产牛肉制品,大豆蛋白制品(产品名称:灯影牛肉丝、原切牛肉、韩式煎扒等),公司固定污染源排污登记执照行号:hb5001003000013418001W,有效期至2025年4月8日。 2.谷健公司在服装电子产业园一号楼二楼靠公路侧有一座污水处理池(即隔油池)和一台一体化污水处理设备。 3.谷健公司生产废水主要来自于浸泡大豆蛋白的水,生产废水通过工厂污水管道收集后流入自建的污水处理池(即隔油池),经过隔油池过滤后,由提升泵抽至一体化污水处理设备,通过调节池、隔油池、水解酸化、接触氧化,排入服装电子产业园污水管网。2024年2月3日,该公司委托重庆索奥检测技术有限公司开展废水检测,检测报告表明谷健公司废水中化学需氧量、悬浮物、动植物油类、氨氮均符合排放要求。经现场核查,在谷健公司厂房所在服装电子产业园一号楼周边和相邻道路,没有发现用于排污的土坑,也没有发现污泥淤泥。	不属实	进一步加强对谷健公司的监管力度,确保废水经处理达标后排入园区污水管网,不对周边环境产生影响。	工业园区管委会督促谷健公司持续加强污水处理设备运行,达标排入园区污水管网,不对周边环境产生影响。	已办结	无
2	南川电20241125002	西城街道超越美蛙鱼、二狗水煮蛙1.餐厨垃圾处置不规范,街上油烟味重;2.占道经营,半夜噪声扰民;3.门头标识牌灯光太亮,晚上像白天一样亮。	南川区西城街道	生活垃圾污染、社会生活噪声、油烟治理	经调查该问题部分属实。 1.经查,超越美蛙鱼、二狗水煮蛙门店有公共烟道,其餐厨垃圾桶都放置在厨房里,与益川公司签订餐厨垃圾收运协议的,每天晚上在益川公司收运时(20:00-21:00)才将餐厨垃圾桶拉出来装车,均不存在餐厨垃圾处置不规范,街上油烟味重的问题。 2.超越美蛙鱼、二狗水煮蛙门店无占道经营的行为,但门店里偶尔会出现顾客多、声音大,产生生活噪音的问题。 3.超越美蛙鱼、二狗水煮蛙门店门头标识牌灯光亮度高,存在灯光扰民的现象。	部分属实	1.降低就餐食客产生的社会生活噪音,避免噪音扰民。2.调整门店招牌灯光亮度,避免灯光扰民。	1.对超越美蛙鱼、二狗水煮蛙门店经营者开展相关法律法规宣传,并安排人员加强该区域巡查,采取轮班制度进行不间断值守,形成长效机制,杜绝占道经营和噪声扰民。 2.督促商家降低门店招牌亮度。	已办结	无
3	南川电20241125003	水江镇青龙村2组一养猪场,养殖废水到处流,影响村民吃水问题。	南川区水江镇	农业面源管理、畜禽粪便资源化利用	经调查该问题部分属实。 1.经现场核查,该养猪场实为农村散户养殖,租赁有360亩养殖废水消纳土地。该户外侧存在养殖废水经化粪池流入消纳土地同一地点而不是均匀分散流入消纳地的问题,导致部分养殖废水经消纳土地流入外侧的土地和林地。 2.该养殖户位于半山腰,下方区域无住户,同海拔高度居民饮用水水源在该养殖户上方,且经工作人员现场走访发现居民饮用水有保障,经水质调研发现饮用水水质无异样,所以不存在“影响村民吃水问题”。	部分属实	在消纳土地上合理铺设养殖废水消纳管网,综合利用。	1.责令养殖户定期清理维护好化粪池。 2.责令养殖户在消纳土地上合理铺设开孔的导流管均匀消纳养殖废水,养殖废水综合利用还田还土。	已办结	无
4	南川电20241125004	城区河边步道,金佛山书画院到城投天元段,该段河流直排严重,存在20多个直排口,修步游道时没有修排污管道,导致周边小区、餐馆等生活污水直排入河。夏天走路时能闻到臭味。	南川区西城街道	生活污水、城市排水管网建设维护	举报内容共涉及3个问题,1个问题不属实,2个问题部分属实,整体上举报问题部分属实。 (一)关于“城区河边步道,金佛山书画院到城投天元段,该段河流直排严重,存在20多个直排口”的问题。 该问题不属实。经现场核查,目前金佛山书画院到城投天元段下河口均为雨水排口,无污水直排口。 (二)关于“修步游道时没有修排污管道,导致周边小区、餐馆等生活污水直排入河”问题。 该问题部分属实。金佛山书画院到城投天元段步游道未修建污水管网,但是,修步游道前,已经在沿线市政道路上修建了截污干管,并连接到污水处理厂。 (三)关于“夏天走路时能闻到臭味”问题。 该问题部分属实。区住房城乡建委已在该段餐馆集中处修建了化粪池,目前化粪池已竣工并投入使用,污水直排入河的问题已解决,步游道上已无臭味。	部分属实	确保金佛山书画院到城投天元段无生活污水直排入河。	1.在金佛山书画院到城投天元段集中处修建了一个容量为30立方米的化粪池,便于统一收集污水,避免污水直排、散排以及雨污混排。目前,化粪池已修建完毕并投入使用。 2.强化对金佛山书画院到城投天元段污水排放的日常巡查,确保污水正常收集,严防污水直排、散排的行为发生,立行立改,长期坚持。	已办结	无